

## RICAMBI D'ARIA CONSIGLIATI PER ALCUNI AMBIENTI TIPICI

LOCALI	RICAMBI ARIA/ORA	LOCALI	RICAMBI ARIA/ORA
Ambienti per animali	20 - 30	Mense	4 - 6
Abitazioni	2 - 4	Mulini	15 - 30
Auditori	10 - 12	Negozi	6 - 20
Aule scolastiche	2 - 4	Officine	6 - 20
Autorimesse (depositi)	10 - 12	Ospedali	4 - 6
Autorimesse (riparazioni)	12 - 30	Palestre	6 - 20
Bagni galvanici	25 - 30	Piscine	20 - 30
Banche	2 - 4	Pollai	10 - 15
Bar d'albergo	4 - 6	Porcilaie	10 - 15
Barbieri	10 - 20	Reparti fucine	20 - 30
Burrifici	15 - 25	Ristoranti	6 - 10
Cabine di verniciatura (locali)	30 - 60	Ritrovi	8 - 10
Caffè	12 - 15	Sale banchetti	6 - 10
Carpenteria - saldatura	6 - 10	Sale bowling	15 - 18
Cartiere	15 - 20	Sale conferenze	10 - 15
Caveau di Banca	12 - 20	Sale da ballo	8 - 12
Centrali termiche	10 - 15	Sale da biliardo	8 - 12
Chiese	1 - 2	Sale da gioco	10 - 20
Cinema	10 - 15	Sale d'aspetto	5 - 10
Colorifici	20 - 30	Sale di convegno	15 - 20
Concerte	20	Sale di cromatura	6 - 10
Cucette (a bordo di nave)	10 - 20	Sale di ricreazione	10 - 15
Cucine (ristoranti)	20 - 30	Sale di riunione	10 - 15
Cucine scolastiche	15 - 20	Sale esposizione banche	8 - 12
Cucine di abitazioni	10 - 15	Sale macchine e caldaie	20 - 30
Dormitori	9 - 12	Sale manifattura tabacco	10 - 15
Fabbriche in genere	6 - 10	Sale motori	10 - 15
Fabbriche celluloide	20 - 30	Sale trasformatori	12 - 30
Fabbriche gomma	10 - 20	Saloni di bellezza	12 - 16
Falegnameria	10 - 20	Stabilimenti (polverosi)	10 - 20
Fonderie	20 - 30	Stabilimenti (in genere)	6 - 10
Forni da pane	20 - 30	Stabilimenti tessili	8 - 12
Fungaie	10 - 20	Stive (di navi in genere)	6 - 10
Gabinetti	10 - 20	Stive (per frutta)	6 - 10
Granai	5 - 10	Stive (per carne, uova, ecc.)	6 - 10
Grandi magazzini	6 - 10	Supermercati	9 - 12
Laboratori	6 - 8	Taverne	20 - 30
Latterie	15	Teatri	10 - 15
Lavanderie	20 - 30	Tintorie	20 - 30
Librerie	3 - 5	Tipografie	15 - 25
Locali imballaggio	5 - 10	Toilette	10 - 20
Locali pompe	6 - 12	Uffici	4 - 6
Magazzino	5 - 10	Uffici tecnici	4 - 8